



កំណត់ឱម្មើលូយុំ
សែនបច្ចេកទេស
ខ្សោយ
ភាពបច្ចុប្បន្ន



វិនិយោគ

អីម៉ូកំណត់ឱម្មើលូយុំ តែប៉ុណ្ណោះ សែនបច្ចេកទេស

- ខ្សោយការងារ ធនធានី
- បំនិតំនៅ
- ទាក់ទង ទាហ៊ីន
- លាកាតបច្ចុប្បន្ន
- បំនិប៉ែនទាហរាងបច្ចុប្បន្ន
- ប៉ែងការការងារឱម្មើលូយុំ

- សំលាប ទឹកអ៊ីន លេប្បញ្ញ ដីនិងផាក់រំខែក្រុង -

ຈຳນະເຊົ້າ ອົກສະລັດ

ຂຶ້ນງັນຊົມຊະນິດເຄືອບຜົວ ສ່ວນປະສົມດຽວ


“ ກັນຊົມຢືດຢຸ່ນ ສ່ວນປະສົມດຽວ ໃຊ້ງ່າຍ ລາຄາປະຢັດ ”




ເປັນຂຶ້ນງັນຊົມເຄືອບຜົວຄອນກຣິດ ແບບສ່ວນປະສົມດຽວ ໃຊ້ງ່າຍພຽງປະສົມນ້ຳ ຫຼຸດບັນຫາສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງການປະສົມນ້ຳຢ່າ 2 ສ່ວນປະສົມແລະບໍ່ມີກົ່ນແຮງຈາກນ້ຳຢ່າ ມີຄຸນສົມບັດປິດຕະຍຸແຕກເທິງຜົວໄດ້ມີການຢືດເກາະທີ່ດີ ໃຊ້ຫາຫຼືສາບເທິງຜົວຄອນກຣິດ ຫຼືປຸ່ນຜູ້ອ້ອງກັນການຮ່ວຊົມຂອງໂຄງສ້າງ ໃຊ້ງານໄດ້ຄຸນຄາ ທາໄດ້ຫຼາຍເຖິງ 18 ຕຣມ ຕໍ່ 2 ຖົວ

ຂໍ້ແນະນຳການໃຊ້ ການກຽນພື້ນຜົວ

- ເຮັດຄວາມສະອາດຜົນຜົວຄອນກຣິດໃຫ້ປາສະຈາກຝຸ່ນ ເສດປຸນນ້ຳມັນແລະສ່ົງແປກປອມອື່ນໆງ
- ທາກຜົນຜົວມີຮອຍແຕກ ຄວນແປງຮອຍແຕກແຍກກ່ອນໄດຍໃຊ້ວັດສະດຸສ້ອມແປງທີ່ເໝາະສົມ
- ພິມນ້າລົງເທິງຜົນຜົວໃຫ້ປຽກຊຸມແລະປ່ອຍໃຫ້ແຫ້ງໝາດກ່ອນທາກັນຊົມການໃຊ້ງານ



1. ໃຊ້ແປງຫຼືລູກກັງ ຫາລົງ ເທິງຜົນຜົວໃຫ້ທີ່ວ່າ 2 ຮອບ
2. ທາຮອບທີ່ 2 ຫຼັງຈາກຫາ ເທື່ອທຳອິດແຫ້ງ 30 - 90 ນາທີ ແລະໃຫ້ຫາໃນທິດທາງຕັ້ງສາກກັບ ຮອບທຳອິດ




3. ຫຼັງຈາກຫາແລ້ວ ຄວນປົກປ້ອງ ຜົນຜົວບໍ່ໃຫ້ຖືກນ້ຳ 3 ວັນ
4. ການປູກກະເບື້ອງຄວນໃຫ້ຜົນຜົວ ແຫ້ງຕົວຢ່າງນ້ອຍ 3 ວັນ ກອນປູກກະເບື້ອງ

ວັດທາການໃຊ້ງານ

ວັດທາການໃຊ້ງານສະເລ່ຍ 1 - 1.5 ກລ/ຕລມ/2 ຖົວ

ຂະໜາດບັນຈຸ

20 ກີໂລກຄາມ / ຕົ້ງ



ບໍລິເວນທີ່ໂຊງານ