

CROCODILE  
PU FOAM



ຈະເປີ

Innovation for Your Family's Happiness

REPAIRING INNOVATION



ຈັດປັດ  
ໃຫຍ່ຕົມຮ່ອງ  
ບໍາຍາຍຕັວໄດ້ 5 ເທິ່ງ!!

ຈັດປັດ  
ໃຫຍ່ຕົມ  
ຮ່ອງວ່າງ  
ບໍາຍາຍຕັວໄດ້ 5 ເທິ່ງ!



ຈະເປີ ພຶກ-ໂຟມ  
ໂພລີຢູຣີເກນໂຟມສປຣຍ

- ທີ່ຈັດປັດຕົມຮ່ອງ
- ກັນເສີຍງັນຄວາມຮ້ອນໄດ້ດີ
- ການຍືດເກະດີເຢີຍມ ກັບຫລາກຫລາຍວັສດຸ
- ໄນມີສ່ວນປະກອບຂອງສາຮັບດັນ ທີ່ກຳລາຍໂອໂຈນ
- ຕັດແຕ່ງພົວໂຟມໄດ້ ເນື້ອແໜ້ງຕັວ
- ເນື້ອແໜ້ນ ຄົງກົນໄມ່ແຕກຮ້າວ
- ກາສີກັບໄດ້

- ສໍາຮັບ ປູນ ຄອນກຣີຕ ໄນ ກຣະຈາ ພລາສຕິກ ເປັນຕັນ -

# ຈະເຂົ້າ ພິຍູ-ໂພມ

## ໂພລີຢູ່ຮັກໂພມສປປຣຍ

“ ຈົດປັດ ຜິດເຕີມຮ່ອງວ່າງ ຂຍາຍຕັວໄດ້ 5 ເທົ່າ ເນື້ອແນ່ນ ໄມໝັດຕັວ ”



ບຣິເວນກີ່ໃຫ້ຈານ

ໂພລີຢູ່ຮັກ ຂະດີສປປຣຍໂພມ ເປັນໂພມສໍາເຮົາຈຸບ ໃຫ້ຈານອນເນກປະສົງຄໍ ຂຍາຍຕັວໄດ້ ໃຫ້ອຸດຮູ່ໂພຮົງ ຂ່ອງວ່າງ ຮອຍຕ່ອ້ອຮູ່ຮອຍແຕກຮ້າວ ສໍາຫັບ ຈານກ່ອສສ້າງ ຈານຕົກແຕ່ງໜ້າງຈານຊ່ອມແຜນກ່ຽວໄປ ໃຫ້ຈານຫ່າຍ ເປັນຈຸນວນ ກັນຄວາມຮ້ອນ ກັນເສີຍງຽບກວນ ຍັດຕິດກັບພື້ນພິວໄດ້ຫລາຍປະເກດ ແລ້ນ ປຸນ ຄອນກຣີຕ ໄນ ກະຈຸ ພລາສຕິກ ເປັນຕັນ ໃຫ້ໄດ້ກັ້ງກາຍໃນແລກຍາຍນອກ ໃຫ້ຈານໄດ້ຫ່າຍໂດຍໃຫ້ຮັວມືດວາລ່ວ

### ຂ້ອແນະນຳການໃຫ້


#### ການເຕີມພິວ

- ພິວຈະຕ້ອງສະວາດປາສຈາກພຸ່ນ ເສີ່ງປຸນ ນ້ຳມັນແລະວັສດຸ ແປລກປລອມວິນໆໆ


#### ການໃຫ້ຈານ



ເຂົ້າກະປ່ອງກ່ອນໃຫ້ຈານ ອ່າງນ້ອຍນານ 20 ວິນາກີ




ໃສ້ຮັວມືດ ຄວ່າກະປ່ອງລົງ ອືດລົງໃນພິວກີ່ຕ້ອງການ (ຕ້ອງຄວ່າກະປ່ອງຕລອດກາຈົດ)



ຈົດປັນ ຂະດີ 50% ຂອງ ຂະດີຮອຍແຕກ ຮີ່ວ່າງຕັວ ເພື່ອໄກໂພມຂຍາຍຕັວ



ເນື້ອໂພມຂຍາຍຕັວແລະແໜ້ງສັນກ ສາມາດໃຫ້ຄັຕາເຕົວຕັດແຕ່ງ ສ່ວນເກີນກີ່ໄມ້ຕ້ອງການໄດ້



ເນື້ອໃຫ້ເສີ່ງຈຳແລ້ວ ຄວ່າກໍາຄວາມ ສະວາດຫລອດ ແລະຮັວມືດ ດ້ວຍ ນ້ຳຢາປະເກດໂຈ່ຕົນ (Acetone)

#### ຂະດີບຣຈຸ

- 500 ມີລລິສຶຕຣ



02-720-1112



JorakayPage



www.jorakay.co.th



ສິບຄ້າມາຕະໜານອເມືອງ



ຈາກຄຣອບຄຣວຈະເຂົ້າ



ບຣິເວນ ຈະເຂົ້າ ຄອർປອເຮັ້ນ ຈຳກັດ